




PROSPETTO NORD

PROSPETTO OVEST


LEGENDA METODOLOGIE DI INTERVENTO

METODOLOGIA A - Intervento sulle facciate




1. Idrovaggio delle superfici con acqua pura
2. Eventuale ripristino di crepe maggiori/minori con sigillante acrilico sovraverniciabile
3. Ripristino di porzioni minime di intonaco con malta di calce
4. Applicazione di fondo riempitivo in tinta (adesione tra vecchio e nuovo strato Pittorico uniformante) tipo KEIM CONTACT PLUS diluito con 5% di KEIM SOLDALIT FIXATIV o equivalenti
5. Applicazione di fondo in tinta tipo KEIM SOLDALIT diluito con 5% di KEIM SOLDALIT FIXATIV o equivalenti
6. Solo per le porzioni al piano terra. Applicazione di anti-scrittura a base di cera microcristallina tipo KEIM AG-09 W o equivalente
7. Solo per le parti orizzontali (cornici e fasce). Applicazione di strato protettivo tipo KEIM LOTEKAN o equivalente

METODOLOGIA B - Intervento sotto portico (sfondati fronte ovest)




1. Idrovaggio delle superfici con acqua pura
2. Eventuale ripristino di crepe maggiori/minori con sigillante acrilico sovraverniciabile
3. Applicazione di fondo riempitivo in tinta (adesione tra vecchio e nuovo strato Pittorico uniformante) tipo KEIM CONTACT PLUS diluito con 5% di KEIM SOLDALIT FIXATIV o equivalenti
4. Applicazione a due mani di fondo in tinta tipo KEIM SOLDALIT diluito con 5% di KEIM SOLDALIT FIXATIV o equivalenti
5. Applicazione di anti-scrittura a base di cera microcristallina tipo KEIM AG-09 W o equivalente

METODOLOGIA C - Intervento elementi in pietra



- C1 - Gronda, contorni finestra, davanzali, balconi e mensole
 1. Idrovaggio delle superfici con acqua pura
 2. Applicazione di strato protettivo tipo KEIM LOTEKAN o equivalente
-
-
- C2 - Colonne e archi portico
 1. Idrovaggio delle superfici con acqua pura
 2. Applicazione di anti-scrittura a base di cera microcristallina tipo KEIM AG-09 W o equivalente

METODOLOGIA D - Restauro conservativo meridiana*



1. Rimozione dei depositi di polvere
2. Fissaggio del colore con sistema di nano silicati su interposta vellina inglese
3. Rimozione della ridipintura della tinta di facciata
4. Deterioro delle superfici con acqua demineralizzata e TWEEN 20 al 0,04% o equivalente
5. Controllo dell'adesione del sistema intonaco - supporto murario ed eventuale ancoraggio
6. Trattamento passante e protettivo del metallo dello gnomone
7. Integrazione Pittorica con ri-proposizione dei decori mediante velature con pigmenti e calce
8. Fissaggio delle integrazioni Pittoriche con prodotto a base di nano silicati

METODOLOGIA E - Serramenti e sistema oscurante



- E1 - Sostituzione serramenti
 1. Sostituzione dei serramenti con nuovi serramenti in legno e vetro-camera
-
-
- E2 - Manutenzione del sistema oscurante
 1. Rimozione delle persiane prima della METODOLOGIA A
 2. Rimozione dei depositi di polvere dalle persiane e conservazione in luogo sicuro
 3. Ricollocamento delle persiane alla fine della METODOLOGIA A
-
-
- E3 - Manutenzione portone di ingresso
 1. Rimozione dei depositi di polvere
 2. Trattamento con cera d'api protettiva del legno
 3. Pulizia delle borchie in ottone

*eseguito da restauratore qualificato e iscritto nell'elenco dei restauratori abilitati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX CIVICA DELEGAZIONE
CUP: F53D21001360005

PROGETTAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTO ARCHITETTONICO

STATO DI PROGETTO
PROSPETTI NORD E OVEST - METODOLOGIE DI INTERVENTO

DATA 15 DICEMBRE 2022 AGG. N. SCALA 1:50
vita E. De Amicis, 30 tel +39 0323 61268 fax +39 0323 641842 info@bianchettiarchitettura.com www.bianchettiarchitettura.com

SEDE DI COORDINAMENTO
BIANCHETTI ARCHITETTURA S.A.
Fabricio Bianchetti architetto
Gabriele Medina architetto
vita E. De Amicis, 30
28897 OMEGNA (VB)
tel +39 0323 61268
fax +39 0323 641842
info@bianchettiarchitettura.com
www.bianchettiarchitettura.com

RESPONSABILE F.B. CONTROLLO F.B. ELABORAZIONE E.B.